

BULLETIN DE VEILLE HYDROLOGIQUE

Sécheresse

7

Le 2 Octobre 2026



BASSIN
DU LOING

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
D'AMÉNAGEMENT
ET DE GESTION DES EAUX

Agir ensemble au service des rivières

SITUATION HYDROLOGIQUE ACTUELLE

La situation hydrologique reste préoccupante sur le périmètre de l'EPAGE du bassin du Loing. En septembre, les précipitations ont été très faibles : les relevés disponibles indiquent environ 2,8 mm à Amilly et de l'ordre de 1 à 2 mm à Nemours.


Ces apports très limités n'ont pas permis de soutenir durablement les débits des cours d'eau.

Le mois a également été nettement plus chaud que la normale. La température moyenne a atteint environ 18,5 °C à Amilly et 19,7 °C à Nemours, soit respectivement 2,5 °C et 3,3 °C au-dessus des normales 1991–2020. Le cumul pluviométrique très faible, associé à ces températures élevées, a limité les possibilités de recharge et de soutien des écoulements. Les cours d'eau restent donc dépendants des apports locaux et, sur certains secteurs, du soutien des eaux souterraines.

Sur la rive droite, la situation varie selon les secteurs. Le Betz reste en alerte dans le Loiret. Pour l'Ouanne, le niveau de restriction diffère de part et d'autre de la limite départementale : elle est en alerte dans le Loiret et en alerte renforcée dans l'Yonne. Ces classements traduisent une situation toujours tendue, même si les niveaux ne sont pas identiques selon les zones de gestion.

Sur la rive gauche, les écoulements demeurent très faibles et se concentrent principalement sur les secteurs aval. Plusieurs secteurs amont et intermédiaires restent en assec. Le Loing aval est en alerte dans le Loiret, tandis que le Loing reste en vigilance en Seine-et-Marne. À l'échelle du périmètre de l'EPAGE, la situation reste contrastée selon les cours d'eau et les départements. Dans le Loiret, plusieurs bassins sont placés en crise, notamment le Fusain, la Bezonde, le Solin, le Puiseaux et le Vernisson. D'autres secteurs du Loing, du Betz et de l'Ouanne relèvent de niveaux d'alerte différents selon les zones de gestion. En Seine-et-Marne, le Loing reste en vigilance et le Fusain est en crise. Les mesures prévues par les arrêtés préfectoraux en vigueur restent applicables.

CARTOGRAPHIE DES ZONES D'ALERTE DU BASSIN
VERSANT DU LOING AU 02/10/2026



Secteur Montargois : Bezonde, Solin, Puiseaux et Vernisson

Pas de changement notable observé sur le bassin de la Bezonde. Les débits demeurent très faibles. Des assecs persistent en tête des bassins du Huillard et de la Motte-Bucy. Sur l'affluent de la Poterie, des assecs persistent sur l'intégralité du linéaire.

La situation du Solin apparaît en légère amélioration par rapport à celle observée précédemment, malgré l'absence de précipitations significatives. Les sources du Solin et de ses affluents présentent toujours de bons écoulements. Une reprise des écoulements est également observée au niveau du barrage de Béchereau à Vimory, secteur qui avait été identifié en rupture d'écoulement lors de la prospection du 14 août. La situation demeure toutefois contrastée selon les secteurs du bassin.



Une évolution notable a été observée sur le Puiseaux au niveau de Saint-Hilaire-sur-Puiseaux, route des Giards, où de l'eau est de nouveau présente. Celle-ci est toutefois stagnante. Des observations complémentaires pourront être réalisées afin de déterminer si cette remise en eau concerne un secteur plus large ou si elle reste localisée à cette zone. Ce phénomène est semblable à celui du Fusin.

À l'aval de la zone humide de Nogent-sur-Vernisson, une hausse des hauteurs d'eau est également observée par rapport aux précédents relevés, avec le maintien d'un léger écoulement. Il s'agit actuellement du seul secteur du Vernisson où la présence d'eau est observée.

Sur le Puiseaux, à l'aval du pont de Langesse, les hauteurs d'eau évoluent peu, mais un très faible écoulement persiste.

Par ailleurs, l'étang situé dans le bourg de Langesse poursuit son assèchement. Une situation de stress est désormais observée sur les poissons présents dans l'étang. Un rapprochement avec la commune est envisagé afin de vérifier la situation et de les sensibiliser à cette problématique.

Pour le reste du bassin, les cours d'eau restent en assec complet et toujours en crise.



CLÉRY ET BETZ

Pas d'évolution notable de la situation sur le bassin du Cléry. Les sources de Vernoy restent en assec sur un linéaire estimé à 500–600 m. Aucune évolution particulière n'est à signaler sur le Ru de Pense-Folie.

À la station de Ferrières-en-Gâtinais, le débit du Cléry est de 670 L/s au 29 septembre 2026. Le débit reste ainsi au-dessus du seuil d'alerte, mais demeure proche de celui-ci.

Une évolution notable est observée sur le Betz, qui est désormais en assec en amont immédiat de Chevannes.

Le Ru de Sainte-Rose reste également en assec en amont immédiat de Chevannes.

À la station de Bransles, le débit du Betz est de 140 L/s au 29 septembre 2026, soit un débit inférieur au seuil d'alerte renforcée.

Fusin


La tournée de terrain réalisée le 23 septembre ne fait pas apparaître d'évolution notable de la situation sur le bassin du Fusin, à l'exception du Petit Fusin.

Lors du passage du 2 septembre, le Petit Fusin était à sec à proximité de sa confluence avec le Fusin. Lors de la tournée du 23 septembre, une remise en eau du cours d'eau a été constatée sur ce secteur, et ce malgré l'absence de précipitations significatives entre les deux observations.

Cette évolution, en l'absence de pluie, interroge sur l'origine de cette remise en eau. L'influence éventuelle des prélèvements souterrains et notamment des forages présents dans le secteur pourrait constituer une piste d'explication, qui reste à confirmer et nécessiterait des investigations complémentaires.



La Cléry
Vernoy



Le Petit Fusin
Courtempierre



Le Betz
Chevannes




Le Brulard
Sceaux-du-Gâtinais

Sources du Loing

Sur le secteur du Loing en amont de Montbouy, les conditions d'étiage restent marquées. Le débit à Montbouy s'élève à 290 L/s au 30 septembre 2026, contre 180 L/s le 4 septembre, soit une légère remontée. Le débit reste toutefois proche du seuil d'alerte renforcée fixé à 250 L/s.

Malgré cette évolution, une diminution des débits est observée sur le Loing à la station de Saint-Martin-des-Champs. Le débit est passé de 330 L/s le 4 septembre à 200 L/s le 30 septembre. Cette baisse s'explique notamment par l'arrêt de la navigation sur les canaux gérés par VNF et, par conséquent, par une diminution des apports d'eau en provenance des réservoirs du Bourdon et de Moutiers.

Les affluents du Loing sur ce secteur restent fortement impactés par les conditions de sécheresse.





Ouanne Amont

Sur l'Ouanne amont, le débit enregistré à Charny-Orée-de-Puisaye s'élève à 490 L/s au 30 septembre, contre 560 L/s le 4 septembre, traduisant une baisse du débit depuis la précédente observation.

Les écoulements restent présents, mais la situation continue de se dégrader légèrement, notamment sur les communes de Ouanne et de Leugny.

À noter toutefois quelques très légères améliorations sur le Branlin à Saints-en-Puisaye, où un écoulement est de nouveau visible au niveau du point de suivi étiage.

La situation reste préoccupante sur le bassin, avec des écoulements encore faibles sur certains secteurs et une situation hydrologique qui demeure tendue.



Lunain

L'amont du Lunain reste placé en niveau d'alerte. La situation hydrologique continue de se dégrader, avec des écoulements faibles sur plusieurs secteurs, malgré les dernières précipitations et le maintien de certaines sources. À Paley, le débit est actuellement de 230 L/s, tandis qu'à Épisy il atteint 320 L/s (360 L/s au 4 septembre). La baisse du débit observée à Épisy traduit une dégradation des stocks d'eaux souterraines.


Les observations de terrain réalisées le 30 septembre montrent des écoulements encore présents sur les secteurs amont, mais plus faibles qu'au précédent suivi. À Courtoin, la source de La Gravelle reste active, bien que son débit semble visuellement diminuer. Au niveau du pont les Chevillots, l'écoulement est maintenu mais perturbé par de nombreux embâcles. À La Belliole, le Lunain et le ru de Colombeau présentent de nouveau un écoulement mais celui-ci reste très faible. En aval du pont, l'eau est principalement stagnante au sein d'une importante poche d'eau.

Sur le secteur médian, seul un léger écoulement est observé à Montacher-Villegardin. À Lorrez, le lit est désormais à sec en amont du pont, tandis qu'un écoulement est maintenu à l'aval grâce à une zone de résurgence karstique importante et toujours active. Aux Fontaines, la source principale reste active mais la seconde source s'affaiblit.



Le fonctionnement karstique du Lunain et l'alimentation du cours d'eau par les résurgences de la nappe permettent ainsi encore de maintenir localement des écoulements. Néanmoins, l'affaiblissement des débits et des sources, associé à des secteurs localement stagnants ou sans écoulement, témoigne de la fragilité persistante de la situation hydrologique.

Orvanne



La situation hydrologique de l'Orvanne reste globalement stable, mais montre des signes de légère dégradation. Le cours d'eau demeure en niveau d'alerte, avec des écoulements encore maintenus sur les secteurs suivis.

À la station hydrométrique de Diant, le débit de l'Orvanne est actuellement de 220 L/s. Les observations réalisées le 30 septembre montrent un écoulement toujours visible au niveau de la source de l'Orvanne, à Saint-Valérien, avec un niveau qui apparaît globalement stable, malgré une légère tendance à la baisse. À Dollot, au niveau de l'ORD (Ouvrage de Ralentissement Dynamique), le niveau reste également stable, bien qu'une légère diminution visuelle du débit soit perceptible.


La source de l'Orvanne à Saint-Valérien continue ainsi de contribuer au soutien des écoulements du cours d'eau. Toutefois, la légère diminution observée sur les différents points de suivi, associée au maintien de conditions météorologiques déficitaires, témoigne d'une situation hydrologique qui demeure préoccupante.

SITUATION HYDROGÉOLOGIQUE DES NAPPES

Depuis le dernier bulletin, les stocks d'eau dans la craie en amont du bassin ont continué de se diminuer et se situent désormais sous la quinquennale sèche. À Champignelles, le niveau de la nappe semble se maintenir autour de 163,53 m NGF. Plus au nord de la rive droite, la nappe continue de se déchargée, mais les niveaux de celle-ci restent encore corrects pour cette période de l'année.

Concernant les calcaires de Beauce, la situation reste plus contrastée. À Batilly-en-Gâtinais, en tête de bassin du Fusin, les niveaux piézométriques baissent encore très légèrement. À Villemoutiers, la hausse observée à la suite de l'arrêt des pompages tend maintenant à s'atténuer. À Préfontaines, dans un sous-sol crayeux, le niveau de la nappe tend à se stabiliser, mais les stocks restent faibles.

La situation des nappes reste donc préoccupante à l'entrée de l'automne. Les précipitations des prochaines semaines pourront localement ralentir la baisse des niveaux, mais elles ne devraient pas, à elles seules, permettre une recharge durable des nappes. Pour la nappe de la Craie comme pour celle de Beauce, le début de la remontée des niveaux d'eau dans la nappe généralement plus tard dans l'année, lorsque les précipitations redeviennent suffisamment importantes et que les températures et l'évapotranspiration diminuent. Selon les secteurs du bassin, cette reprise de la recharge s'observe généralement entre novembre et janvier.



PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Tendances DU LUNDI 5 OCTOBRE au DIMANCHE 11 OCTOBRE



TEMPÉRATURES
Légèrement au dessus des normales



PLUIES
Faibles

Tendances DU LUNDI 14 OCTOBRE au DIMANCHE 20 OCTOBRE



TEMPÉRATURES
Proche des normales à plus froid que les normales



PLUIES
Pas de tendances significatives

Après les précipitations de cette semaine, les conditions devraient redevenir globalement plus sèches sur le bassin du Loing. Les températures resteraient en début de semaine au-dessus des normales saisonnières, avant de s'en rapprocher progressivement au cours de la semaine. Quelques passages nuageux et de faibles précipitations restent possibles, mais aucun épisode pluvieux généralisé et durable ne se dégage actuellement. Cette évolution devrait entraîner une baisse sensible de la demande évaporative par rapport aux conditions exceptionnellement chaudes observées fin septembre, sous l'effet de températures plus proches des normales et de journées désormais plus courtes. Les éventuelles précipitations ponctuelles pourraient temporairement soutenir les débits, mais les prévisions actuelles ne permettent pas d'anticiper une amélioration durable liée aux pluies.

À +15 jours, l'incertitude devient nettement plus importante. La tendance générale s'oriente vers des températures proches des normales de saison à partir du 12 octobre. Concernant les précipitations les scénarios divergent davantage : un temps variable avec quelques passages perturbés est possible, mais aucun signal suffisamment robuste ne permet actuellement d'envisager une séquence durablement pluvieuse sur le bassin.

02 38 28 55 11

contact@epageloing.fr

www.epageloing.fr

25, rue Jean Jaurès, 45200 Montargis