

# BULLETIN DE VEILLE HYDROLOGIQUE

## Sécheresse

# 5

Le 21 Août 2026



BASSIN  
DU LOING

ÉTABLISSEMENT PUBLIC  
D'AMÉNAGEMENT  
ET DE GESTION DES EAUX

Agir ensemble au service des rivières

### SITUATION HYDROLOGIQUE ACTUELLE

La situation hydrologique du bassin du Loing reste globalement stable au cours des derniers jours, sans amélioration significative malgré les précipitations ponctuelles observées récemment. Les conditions d'étiage demeurent sévères sur une grande partie du bassin et les apports pluviométriques restent insuffisants pour permettre une amélioration durable des écoulements.

Pour Amilly le cumul de précipitations depuis le début du mois d'août (1<sup>er</sup> au 17 août 2026, soit les 17 derniers jours) n'est que de 3,0 mm, soit -94 % par rapport à la normale 1991-2020 pour cette période et 2,2 mm pour Nemours. La situation apparaît ainsi toujours particulièrement tendue, mais sans nouvelle dégradation généralisée par rapport au précédent bulletin. Sur le Loing amont, la situation reste comparable à celle observée lors du précédent suivi, avec des débits toujours faibles. Les précipitations récentes n'ont pas entraîné de reprise durable des écoulements.


En rive gauche du Loing, la situation reste particulièrement dégradée. Les écoulements sont désormais très limités et ne subsistent plus que sur quelques secteurs situés totalement à l'aval. La majorité des secteurs amont et intermédiaires restent concernés par des assècs.

En rive droite, quelques écoulements se maintiennent grâce aux apports souterrains, notamment sur les secteurs aval, mais la situation demeure fragile et les débits faibles.

Dans l'ensemble, les précipitations récentes n'ont donc pas permis de modifier sensiblement la situation hydrologique du bassin. Les niveaux de débits restent faibles et les conditions d'étiage sévère persistent sur de nombreux cours d'eau. Les mesures de restriction des usages de l'eau restent par conséquent en vigueur sur les différents secteurs du bassin, avec des niveaux de vigilance, d'alerte, d'alerte renforcée ou de crise selon les zones de gestion.

Des contrôles de la station du Loing à Épisy, station de référence pour la prise d'arrêt de restitution des usages de l'eau du Loing en Seine-et-Marne, ont conduit à corriger les débits précédemment mesurés du cours d'eau. Suite à ces corrections, les débits du Loing avaient uniquement franchi le niveau de vigilance. En cohérence avec ces dernières mesures, un nouvel arrêté préfectoral replace le Loing en vigilance le 18 août 2026.

CARTOGRAPHIE DES ZONES D'ALERTE DU BASSIN  
VERSANT DU LOING AU 21/08/2026



## SECTEUR FUSIN ET SECTEUR MONTARGOIS (Bezonde, Solin, Puiseaux et Vernisson)

Sur le secteur du Fusin et le secteur du Montargois, alimentés par les nappes de Beauce et de la Craie, la situation hydrologique demeure extrêmement dégradée. Depuis les précédents constats, aucune amélioration n'a été observée. La poursuite des conditions d'étiage a entraîné une extension des assecs, désormais quasi généralisés sur les cours d'eau.

Sur le Puiseaux, la situation continue de se dégrader. Sur la commune des Choux, le cours d'eau est désormais complètement à sec. À Langesse, le Puiseaux ne s'écoule plus. De l'eau reste présente dans le lit, mais elle est désormais stagnante. Le reste du bassin du Puiseaux est en assec total.


Le Vernisson connaît une évolution similaire. La source qui présentait jusqu'à présent un écoulement constant dans l'ancien étang de Cormont est désormais stagnante. À la sortie de la zone humide de Nogent-sur-Vernisson, aucun écoulement n'est visible à ce jour. Le reste du bassin est en assec total.

Le Solin présente toujours un écoulement sur une partie de son linéaire, jusqu'au barrage de Béchereau, à Vimory, où une rupture d'écoulement est observée. Le reste de son linéaire est complètement à sec. À la Cour-Marigny, au niveau du Moulin Neuf, le Solin est également proche de la rupture d'écoulement. En revanche, les sources du Solin ainsi que celles de ses principaux affluents, la Treille et la Menotte, continuent de s'écouler.

La Bezonde s'écoule encore mais très faiblement. Les secteurs où le lit est resserré et fortement ombragé permettent pour le moment de maintenir un peu d'eau dans la rivière malgré les conditions hydrologiques actuelles. En revanche, le Huillard est en assec sur la commune de Chevillon-sur-Huillard. C'est la première fois que l'EPAGE fait ce constat. La situation est surprenante, car de l'eau est encore présente en amont du secteur. La raison de cette absence d'écoulement en aval reste pour l'instant difficile à expliquer.

Sur le Fusin à Château-Landon et Sceaux, les écoulements tendent désormais vers une rupture de la continuité hydrologique. La diminution continue de la ligne d'eau rend les déplacements des peuplements piscicoles de plus en plus difficiles, voire impossibles.

Concernant les arrêtés sécheresse sur ces différents secteurs, aucune évolution n'est à signaler depuis le précédent bulletin, les niveaux de restriction actuellement en vigueur restent donc inchangés.



## SECTEUR LOING, Lunain, Betz et Cléry

Concernant le Lunain, le Betz et la Cléry, la situation hydrologique n'a pas évolué de manière significative depuis le dernier arrêté. Les niveaux observés demeurent globalement stables et ne justifient pas, à ce stade, de modification du niveau de vigilance précédemment établi.


S'agissant du Loing, la situation est différenciée entre l'amont et l'aval. Sur la partie amont du bassin, la situation demeure inchangée par rapport au précédent arrêté.

En revanche, sur le Loing aval, une évolution de la situation a été constatée à la suite d'un contrôle de la station hydrométrique du Loing à Épisy, réalisé par les services de la DRIEAT. Ce contrôle, effectué par jaugeage, a conduit à un ajustement de la courbe de tarage de la station afin de mieux prendre en compte les conditions hydrologiques actuellement observées.

À la suite de cette réévaluation, le Loing aval repasse au niveau de vigilance. Cette évolution traduit avant tout une meilleure caractérisation des débits mesurés à la station d'Épisy et doit être interprétée en tenant compte de la dynamique générale du bassin versant.

La situation demeure néanmoins fragile et susceptible d'évoluer rapidement, notamment en fonction des conditions météorologiques des prochaines semaines. L'évolution des débits et des niveaux des cours d'eau fera donc l'objet d'une surveillance attentive afin d'anticiper toute nouvelle dégradation de la situation hydrologique.

En conséquence, une vigilance particulière reste de mise sur l'ensemble du secteur, l'évolution des niveaux de vigilance étant susceptible d'être réexaminée en fonction de la pluviométrie à venir et de son incidence sur les débits des cours d'eau.




# SITUATION HYDROGÉOLOGIQUE DES NAPPES

Les conditions météorologiques de la première quinzaine d'août ont conduit à la poursuite de la décharge des nappes. L'état des stocks souterrains reste globalement inchangé depuis le dernier bulletin.

En rive droite les stocks d'eau dans les nappes demeurent satisfaisants, malgré leurs diminutions continues. À Chéroy et Chuelles les niveaux sont estimés au dessus des normales, tandis que les réserves en amont du bassin du Loing restent inférieures aux normales saisonnières.

En rive gauche, les niveaux piézométriques très bas dans les calcaires de Beauce au droit de Villemoutiers se stabilisent tandis qu'ils continuent de diminuer sur les autres secteurs du bassin du Fusin et du Montargois. Seul le piézomètre de Batilly-en-Gâtinais présente un niveau de nappe supérieur à la moyenne mais continue de diminuer.

Les précipitations prévues pour les prochaines semaines à venir ne devraient pas permettre une augmentation des stocks d'eau souterraine.



## PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

### Tendances du LUNDI 24 août au DIMANCHE 30 août



Légèrement en dessous des normales de saison



Plûtot humide

### Tendances du LUNDI 31 août au DIMANCHE 6 septembre



Proches des normale



Plûtot humide

Après les fortes chaleurs des dernières semaines, les températures diminuent progressivement depuis le début de la semaine et devraient poursuivre cette décroissance. Les maximales de températures de la semaine prochaine seraient comprises entre 24 et 27 °C sur le bassin du Loing. Ces températures plus fraîches devraient limiter les pertes par évaporation et évapotranspiration et pourraient ainsi contribuer à ralentir la dégradation de la situation hydrologique.

Des épisodes pluvieux, localement accompagnés d'orages, sont envisagés en tout début et fin de semaine prochaine et pourraient se prolonger durant plusieurs jours. Si elles se confirment, ces précipitations pourraient entraîner une réponse hydrologique des cours d'eau les plus réactifs. Leurs effets sur les débits de base devraient toutefois rester limités et dépendront fortement des cumuls réellement observés et de leur répartition sur le bassin.

À plus longue échéance, ces conditions météorologiques pourraient se maintenir la semaine suivante. Les températures diminueraient et se rapprocheraient davantage des normales de saison.

02 38 28 55 11

contact@epageloing.fr

www.epageloing.fr

25, rue Jean Jaurès, 45200 Montargis